



## *VW Passat Baujahr 1996 Ausfall der Multifunktionsanzeige*

Ausfall der MFA durch Fehlfunktion  
des Spannungsreglers.

Durch niedrige Außentemperaturen kann es zeitweise zu Fehlfunktionen des Spannungsreglers im Kombiinstrument kommen. Dieses hat zur Folge, dass die Zeituhr, der Tageskilometerzähler sowie auch der Speicher der MFA gelöscht werden und in der Anzeige ein 0 erscheint. In diesem Fall muss das ganze Kombiinstrument getauscht werden.

