



## **BMW E 34** **Baujahr 09/1995 – 02/1996** **mit Check-Control**

### **Sporadische Fehlermeldung** **„Abblendlicht“ oder** **„Kennzeichenlicht“ im Check-** **Control.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sporadisch die Fehlermeldung „Abblendlicht“ oder Kennzeichenlicht“ im Check-Control erscheint, obwohl das Fahrzeug in Ordnung ist, können die Leuchtweitensteller eine mögliche Ursache sein. Um den Fehler zu beheben, müssen die Leuchtweitensteller, bei Fahrzeugen die in diesem Bauzeitraum gefertigt wurden, erneuert werden.

Hinweis:

Leuchtweitensteller, die mit einem weißen Punkt versehen sind, brauchen nicht erneuert werden. Hier liegt die Fehlerursache an anderer Stelle.

Hella Teilenummer für die Leuchtweitensteller:

6NM 004 375-311

**Blitz-Info**

