



## **Ford**

### **Focus**

### **Alle Modelle von 1999 - 2001**

#### **Blinkerschalter stellt nicht automatisch zurück.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich der Blinkerschalter nach dem Blinken nicht automatisch zurückstellt, ist eine mögliche Ursache ein abgebrochener Rückstellnocken an der Airbag-Wickelfeder. Um den Fehler zu beheben, muss die Wickelfeder erneuert und zusätzlich ein Distanzring eingebaut werden.