



Mercedes Benz S-Klasse (W 140) SL-Klasse (W 129)

Ständiges Aufleuchten der rechten oder linken Blinker oder Scheinwerfer.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die rechten oder linken Blinkleuchten oder Scheinwerfer ständig leuchten auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist, kann eine mögliche Ursache ein defektes Kombirelais sein. Um den Fehler zu beheben, muss ein neues Kombirelais eingebaut werden. Das Relais ist bei beiden Fahrzeugtypen im Sicherungs-/ Relaiskasten im Motorraum, rechts unterhalb der Windschutzscheibe, eingebaut.

Im Typ 129 ist das Kombirelais im Steckplatz ☐H☐ eingesteckt.
Im Typ 140 ist das Kombirelais im Steckplatz N10, N10/2 eingesteckt.

Blitz-Info