



Porsche Serie 911 Tipo 964,933,996

Desgaste irregular y excesivo de las pastillas de frenos de disco. Difícil montaje de las pastillas de freno.

Si en los modelos de vehículos arriba mencionados resultara muy difícil montar las pastillas de freno en el eje delantero y trasero, puede deberse a la corrosión y a la suciedad que se ha filtrado y ha deformado la chapa guía de la pinza de freno. Estas impurezas provocan que las pastillas de freno se queden fijadas en las guías y ello produce un gran desgaste, un uso irregular, chirridos y un aumento de la temperatura en los frenos.



Indicaciones de montaje

Deberán llevarse a cabo las siguientes tareas:

- Limpieza profesional de la pinza de freno; en caso necesario deberán desmontarse y limpiarse las chapas guía.
- Deberá comprobarse si las chapas guía presentan daños y, en caso necesario, deberán sustituirse.
- Deberá limpiarse y engrasarse la superficie de contacto de las chapas guía.

Para ello recomendamos el uso del lubricante de Hella PAGID, de larga duración y libre de metales.

Nº Artículo : 8DX 355 370-011