



FORD Mondeo, jusqu'en 96 **Verrouillage centralisé à double** **fermeture**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, un dysfonctionnement du verrouillage centralisé à double fermeture peut apparaître. Cela peut être dû à une soudure endommagée.

La soudure endommagée se situe sur le côté droit du véhicule, sous le tapis du siège du passager avant.

Pour effectuer la réparation, procéder comme suit :

1. Déposer le garnissage latéral droit.
2. Soulever avec précaution le tapis situé devant le siège passager.
3. Retirer le ruban adhésif entourant le faisceau de fils.
4. Dans le faisceau des fils, identifier chaque fil relié à la soudure.
5. Examiner la soudure ; vous devez trouver des fils à nu (isolation endommagée) (si tous les fils ainsi que la soudure sont intacts, la cause du défaut se trouve à un autre endroit).
6. Remplacer entièrement les fils endommagés et leur soudure.
7. Dans le faisceau des fils, installer des fils neufs avec des connecteurs soudés
8. Entourer le faisceau des fils avec du ruban adhésif.
9. Remonter le tapis puis le garnissage.