



OPEL Astra-G 1998 à 2001 **Zafira 1999 à 2001** **Vectra-B 1999 à 2001** **(moteurs Z18XE, Z18XEL, X18XE1)**

Ralenti irrégulier

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, si le ralenti du moteur est irrégulier, cela peut être dû au volet papillon qui se ferme mal en raison de son encrassement.

Pour vous éviter une longue recherche de pannes, nettoyer le volet et le boîtier papillon.

Pour cela, procéder comme suit :

- Dévisser la durite d'admission du boîtier papillon.
- Ouvrir le papillon à la main puis, avec un chiffon qui ne peluche pas et un détergent approprié, enlever les salissures et les dépôts sur le volet et les parois du boîtier papillon.
- Contrôler visuellement que le papillon s'ouvre et se ferme parfaitement.
- Remonter la durite d'admission.

Remarque :

Le système ne mémorise aucun code de défaut pour cette défaillance.