



## VW

### Fox (5Z1)

**Années modèle : 2005 à 2007**

**Motorisation : 1,4 TDI (BNM)**

### **Panne de la pompe d'alimentation en carburant**

Sur le type de véhicules décrits ci-dessus, il peut se produire que la pompe électrique d'alimentation en carburant (Voir Schéma) cesse l'alimentation en carburant. Le véhicule ne peut plus être démarré. Les propriétaires sont informés par le constructeur, et invités à un échange standard gratuit de la pompe. Il peut arriver que les propriétaires ne se rendent pas à l'invitation, ou qu'ils ne l'aient pas reçue. Veuillez considérer cette information dans les cas de véhicules immobilisés, et/ou de réclamations de vos Clients.

