



MERCEDES E220 (W124) moteur : 111.960

Problèmes de démarrage et de ralenti

Problème :

Sur les véhicules avec Motronic M3.4, le moteur démarre mal à froid ou à chaud ou ne démarre pas du tout, et/ou des problèmes de ralenti sont constatés. La plupart du temps, ceci se manifeste seulement sur un véhicule présentant un kilométrage élevé. Aucun code défaut n'est généralement enregistré dans la mémoire des défauts.

Cause :

Un calaminage du jeu entre le papillon et le boîtier papillon (photo) est en cause.

Résolution du problème :

Nettoyer avec un solvant adapté pour tenter de rétablir le bon fonctionnement du papillon. Contrôler ensuite la maniabilité et l'usure du papillon. Si des traces d'usure sont constatées, remplacer l'unité complète.

