



OPEL

Astra J

Année modèle : 2010 - 2012

**Le voyant de l'alternateur s'allume
Code défaut B1517**

Sur les véhicules cités ci-dessus, il se peut que le voyant de l'alternateur s'allume, bien que la tension de la batterie et de l'alternateur soient correctes. Simultanément le code d'erreur B1517 (03) apparaît dans le calculateur. Ceci est équivalent à « Tension batterie sous la valeur de consigne ».

Comme cause, on peut considérer une « faiblesse logicielle ».

Le calculateur réagit le cas échéant trop « sensiblement ».

Dans le cas d'une réclamation client, il faut vérifier la batterie et l'alternateur. Si aucune erreur n'est constatable, on peut, comme solution, procéder à une mise à jour du logiciel.

Info Véhicule

