



## VW

### Depuis 02/99

#### Chargeur de CD

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, un chargeur de CD de dernière génération est installé en tant qu'accessoire d'origine depuis février 1999. Ces appareils ne peuvent lire les CD gravés que s'ils ont été créés au format "Audio".

Un test de lecture avec un CD "original" permet de déterminer si le dispositif fonctionne parfaitement.

Si des problèmes de lecture de CD se produisent sur d'autres véhicules, appliquer la procédure de test ci-dessus.

Info Véhicule