



## **Mercedes Classe E construites jusqu'au début de 1997**

### **Panne des lampes halogènes équipant les feux de position**

Les pics de tension dans le réseau de bord peuvent détruire les lampes halogènes, fragiles. Ceci se produit notamment au démarrage avec l'éclairage allumé. Veuillez avertir votre clientèle de ne pas démarrer avec l'éclairage allumé.

