



BOLLETTINO

Lexus

GS 300

Date di costruzione: 09/2004 – 02/2006

Guasto della pompa carburante

Se su questi veicoli (periodo di produzione: 28/09/2004 – 28/02/2006) viene segnalato che il motore si spegne e non è più possibile avviarlo, una possibile causa è il guasto della pompa carburante.

L'apertura del tappo del serbatoio modifica i rapporti di pressione all'interno del serbatoio. Questo causa lo spostamento del collegamento elettrico interno della pompa carburante. Il materiale del cavo non è così flessibile da compensare questi movimenti sul lungo periodo, di conseguenza alla fine il cavo si rompe e la pompa carburante si guasta.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o intervenire su tutti i veicoli.

Nelle officine specializzate il collegamento elettrico viene sostituito con una versione modificata e migliorata.

