



Mercedes Benz Classe E (W210) Tutti i modelli

Accensione della spia per mancanza di acqua nell'impianto lavacristalli

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia dell'impianto lavacristalli indica "mancanza di acqua" anche se il livello dell'acqua nel serbatoio è sufficiente, una possibile causa è un interruttore dell'indicatore del livello dell'acqua difettoso. A causa delle incrinature nella scatola, l'acqua può infiltrarsi nell'interruttore e danneggiarlo.

Per eliminare il guasto, si deve controllare l'interruttore ed eventualmente sostituirlo.



Interruttore indicatore del livello dell'acqua