



Fiat Stilo ***Dalla data di costruzione 2000*** ***Tutti i modelli con motore 1.6 16V***

Problemi di funzionamento del motore durante la fase di riscaldamento.

Se su questi veicoli vengono segnalati problemi di funzionamento del motore durante la fase di riscaldamento che scompaiono al raggiungimento della temperatura di funzionamento, una possibile causa è la centralina motore.

I sintomi di guasto possono dare l'impressione che sia coinvolto un componente difettoso del sensore MAP. Se dal controllo del sensore MAP non risulta alcun guasto e anche la memoria guasti non ne segnala, la causa può essere un software difettoso nella centralina motore.

Per eliminare il guasto la centralina motore dev'essere portata alla versione più recente aggiornando il software.