



Opel Zafira A

Data di costruzione: da 2000 a 2005

Indicazione errata livello carburante

Se su questi veicoli viene segnalato che l'indicatore livello carburante non indica "Pieno" ("4/4") ma solo circa "3/4", nonostante il serbatoio sia pieno, una possibile causa è un'unità pompa carburante non allineata correttamente nel serbatoio carburante.

Causa:

L'unità di alimentazione carburante/il bicchiere di smorzamento del sensore di livello sono montati in modo errato o non sono innestati correttamente.

In questo caso passando dall'apertura di assistenza sul serbatoio carburante controllare l'allineamento dell'unità pompa carburante e i collegamenti/raccordi ed eventualmente correggerli (premere verso il basso/innestare saldamente il bicchiere di smorzamento).

