



## **Ford Transit**

### **Data di costruzione da 01.02.2000 a 30.04.2002**

#### **Guasto dell'illuminazione esterna**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un fascio cavi danneggiato. È inoltre possibile che i fusibili 3, 7, 9, 23, 24 nel portafusibili/vano motore e i fusibili 49 e 51 nel portafusibili/abitacolo siano bruciati.

In questo caso procedere come segue:

- Smontare il proiettore lato guida.
- Staccare il connettore dal proiettore.
- Verificare che la guaina del fascio cavi non presenti danni meccanici (cavi spelati o scoperti).
- Se il fascio cavi è danneggiato, si deve ripristinare l'isolamento dei cavi interessati, a seconda del danno, o ripararli mediante giunzioni a crimpare.
- Rivestire il fascio cavi con nastro autosaldante (codice Hella 9MJ 735 430-001) o con un tubo flessibile ondulato.
- Rimontare le parti smontate nella sequenza contraria.
- Controllare e, se necessario, sostituire i suddetti fusibili.
- Controllare che l'impianto di illuminazione funzioni perfettamente.