



## **BMW, 3- (E36), 5-er (E39), 7-serie (E38) Met M41- en M51-motoren**

### **Motor start slecht**

Het bovengenoemde probleem kan worden veroorzaakt door de brandstofpomp in de tank. Bovendien kan de klant klachten hebben over vermogenstekort. Loopt het voertuig bovendien alleen op biodiesel, dan kan de levensduur van de pomp sterk afnemen (van ca. 5000 uur tot ca. 300-400 uur). Dit is het gevolg van de hogere slijtage van de koolborstels in de tank. In dit geval dient u de brandstofpomp te vernieuwen.

**Flits-info**

