



Fiat Punto vanaf het bouwjaar 09.1999

De controlelampen lichten op nadat de motor uitgeschakeld is.

Wanneer bij voertuigen van deze modelreeks de klacht geuit wordt dat de controlelampen op het instrumentenbord na het uitschakelen van de motor en/of na de ontsteking opnieuw oplichten, is een mogelijke oorzaak een softwarefout in het instrumentenbord.

Wanneer deze fout zich voordoet mogen geen componenten vervangen worden. Om de storing te verhelpen moet enkel de batterij korte tijd afgeklemd worden.

