



Mercedes

A-Klasse (W168)

Motor: M 166.940 (60KW)

ABS schakelt nu en dan in

Bij deze auto's kan het ABS-controlelampje plotseling oplichten en de auto ongewild afremmen.

Omdat het probleem zich slechts nu en dan voordoet, vermeldt het storingsgeheugen vaak niets over een defect of een storing.

Als oorzaak van dit probleem komt een kortstondige spanningsdaling in het boordnet in aanmerking. Deze wordt vaak veroorzaakt door een defecte/verouderde accu.

Dat de accu defect is, hoeft bij het starten niet te worden gemerkt. Tijdelijke kortsluitingen in de afzonderlijke cellen van de accu (bijv. door slib op de anodes) leiden tot de spanningsdaling. Controleer bij deze klachten de startcapaciteit en lading van de accu met een daartoe geschikt testapparaat (bijv. Hella BD9734).