



Opel Vectra-C, Signum Modeljaar 2003 tot 2005 Motorcode Y30D

Motor gaat over op noodloop

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een verstopte ventilatieopening. Bovendien kan de storingscode P0105 (storing stroomkring aanzuigdruksensor/omgevingsdruksensor) zijn opgeslagen. Deze ventilatieopening bevindt zich in de ventilatiekap die op de motorregeleenheid is aangebracht.

Omdat de ventilatieopening is verstopt, kan de omgevingsdruksensor in de regeleenheid geen correcte metingen meer uitvoeren en gaat de motor over op noodloop. In dit geval dient u de grijze ventilatiekap te vervangen. Voordat u de nieuwe kap monteert, dient u het gedeelte rond de kap schoon te maken om te voorkomen dat er vuil in de regeleenheid komt.

Flits-info

