



Fiat Punto, type 188 met subwoofer-radiosysteem

Gloeilamp van het linkerachterlicht vervangen

Om de gloeilamp van het linkerachterlicht te vervangen moeten de subwoofer-eenheid in de kofferruimte en de complete lampunit worden gedemonteerd. Hierbij moet als volgt te werk worden gegaan:


- Kofferuimte-afdekking verwijderen.
- 2 bevestigingsschroeven (afbeelding 1 – positie 1) van de subwoofer-eenheid verwijderen (afbeelding 1 – positie 2).
- Aansluitstekker verwijderen (afbeelding 1 – positie 3).
- 2 bevestigingsmoeren van het achterlicht losschroeven (afbeelding 1 – positie 4 + afbeelding 2 – positie 1).
- Lampunit verwijderen, elektrische aansluiting verwijderen (afbeelding 3 – positie 1).
- 4 schroeven van de gloeilamphouder eruit draaien (afbeelding 3 – positie 2).
- Gloeilamphouder verwijderen.



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3