



## **Fiat Stilo** **Alle modellen**

### **Er komt water binnen in de koplamp.**

Wanneer bij deze auto's sprake is van de vorming van condenswater in de koplampen, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door water dat in de koplamp naar binnen dringt. Als dit het geval is, hoeft/hoeven niet de complete koplamp(en) te worden vervangen. Alleen de afdekking aan de achterzijde moet worden vervangen door een aangepaste uitvoering.

Ook wanneer het probleem zich slechts bij een van de koplampen voordoet, moeten beide koplampen worden voorzien van een andere afdekking.



Afdekking koplamp rechts