



Mercedes Benz C-Klasse (W203)

Koplampen lichten af en toe kort op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een storing in de regeleenheid Signaalmeet- en besturingsmodule (SAM). Om dit probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk:

Reset eerst de regeleenheid (N10/2).

- Demonteer het stoffilterhuis. Het stoffilterhuis bevindt zich rechtsvoor onder de motorkap.
- Maak de snapsluiting (zie afb. 1 punt 1) los en verwijder het stoffilterhuis (zie afb.1 punt 2).
- Maak de massaklem van de accu los en laat dit zo voor 15 minuten (zie afb. 2).
- Sluit de klem vervolgens weer op de massapool aan.
- Controleer de werking van de koplampen. Maak daartoe in het donker een proefrit.




Abb. 1

Als dit het probleem niet oplost, dient u de SAM terug te zetten naar de oorspronkelijke programmering. Als ook dit niet helpt, dient u de SAM te vervangen. De regeleenheid vindt zich aan de linkerkant in de kofferruimte.

Afb. 2

