



Mercedes Benz E-klasa (W210) wszystkie modele

Zapala się kontrolka braku wody w spryskiwaczu szyb.

Jeśli w pojazdach tych reklamuje się, że kontrolka spryskiwacza szyb wskazuje „brak wody”, chociaż stan wody w zbiorniku jest wystarczający, możliwą przyczyną jest uszkodzony łącznik wskaźnika poziomu wody. Woda może dostać się poprzez pęknięcia obudowy do łącznika i uszkodzić go. Aby usunąć tę usterkę należy sprawdzić łącznik i ewentualnie wymienić go.



Łącznik wskaźnika poziomu wody