



VW


Fox (5Z1)

Rok budowy: 2005 do 2007

Silnik: 1,4 TDI (BNM)

Awaria pompy wstępnego tłoczenia paliwa

W przypadku ww. pojazdów może dojść do tego, że awarii ulegnie elektryczna pompa wstępnego podawania (patrz ilustracja) zasilania paliwem. Pojazdu nie można już wtedy zapalić. Posiadacze pojazdów informowani są wtedy ze strony producenta pojazdu i wezwani do bezpłatnej wymiany tej pompy. Istnieje możliwość, że nie wszyscy właściciele pojazdów odpowiedzą na to wezwanie lub nie zostaną ujęte wszystkie pojazdy. Prosimy uwzględnić te informacje w powiązaniu z unieruchomionymi pojazdami wzgl. z reklamacjami klientów.



Informacja