



OPEL

Astra G, Vectra B, Omega B,

Frontera B, Sintra, Zafira

Roczniki modelu: 1998 - 2000

Silniki: X20DTL, X20DTH, X22DTH

Problemy przy zimnym starcie (rozruchu)

Przy temperaturach środka chłodniczego pomiędzy + 5°C a +10 °C przy ww. pojazdach mogą występować problemy przy rozruchu. Jako możliwą przyczynę należy wziąć pod uwagę jeszcze nie wystarczającą "skuteczność" regulatora wtrysku pompy wtryskowej. Jeśli jako przyczynę należy wykluczyć kolejne źródła błędów, można poprzez aktualizację software uzyskać często odpowiednie wsparcie. Prosimy skontaktować się w tej sprawie z autoryzowanym warsztatem Opla.