



Citroen C3

Todos os modelos com ABS

Iluminação da luz de controlo ABS.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz de controlo ABS acende, uma possível causa é sujidade na pista magnética dos rolamentos das rodas. Na memória de avarias do aparelho de comando ABS está registado um registo de avaria para o sensor ABS direito ou esquerdo. Para eliminar a avaria é necessário limpar a pista magnética. Para tal proceder do seguinte modo:

- Desmontar o sensor ABS na parte frontal.
- Com um pano suave limpar a pista magnética no rolamento da roda, através do orifício de montagem do sensor ABS.
- Voltar a montar o sensor ABS.
- Consoante o registo de avaria deve efectuar a limpeza igualmente do outro lado.
- Apagar a memória de avarias.
- Efectuar uma marcha de prova e assegurar que a luz de controlo ABS não volta a acender.