



BMW 120d (E81) Üretim yılı: 2007 -2011 Motor: N47 D20

Egzoz geri beslemesi (AGR)

Motor kontrol ışığı yanıyor

Araçta güç kaybı mevcut

Hata kodu:

4507, AGR- Hava kütlesi çok az

4501, AGR- Hava kütlesi çok fazla

4CAE, Güç kaybı

Bu araç modelinde yukarıdaki arızalardan biri veya birden fazlası tespit edilirse, bu durum motor kablo şebekesinde kablo kırılması nedeniyle egzoz geri besleme valfinin hatalı kumada edilmesiyle ilgili olabilir. Bu durumda kablo şebekesi ve AGR valfindeki 3 kutuplu fiş bağlantısı kontrol edilmeli, onarılmalı veya değiştirilmelidir.

Bu bağlamda araç üreticisinin takma, sökme ve kontrol talimatlarına lütfen dikkat edin.

Flaş bilgi