

Mercedes Benz ML 270 CDI

Üretim yılı: 11.1999 - 06.2005

Motor: OM 612.963

**Motor kontrol lambası yanıyor
Araç acil durum işletiminde
Hata kodu: P1189 "Emiş kanalı
kapatma"
Motorda güç kaybı var**



Bu araç modelinde yukarıdaki arızalardan biri veya birden fazlası tespit edilirse, bu durum dolum kanalı kumandasının kırık çubuklarıyla ilgili olabilir. Bu durumda çubuk sökülmesi ve araç üreticisi tarafından değiştirilen yedek parça kullanılarak yenilenmelidir.


Yedek parçalar:

Sabitleme klipsi: 611 098 01 26

Çubuk: 611 098 02 26

Bu bağlamda araç üreticisinin takma ve sökme talimatlarına lütfen dikkat edin.

Flaş bilgi



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	Q4 / 2012	2-2
-------------------------------------	-----------	-----