



## Leveringskvalitet af optiklegemer til lysdæmpere og regn/lys-sensorer

Ved nogle optiklegemer til lysdæmpere og regn/lys-sensorerne kan det forekomme, at der er luftbobler i klæbepuden. Det gælder følgende varianter:

9XB 744 765-107	9XB 746 094-027
9XB 007 966-017	9XB 746 094-037
9XB 736 386-017	9XB 746 094-047
9XB 735 894-021	9XB 746 094-057
9XB 733 069-017	9XB 746 094-067
9XB 746 094-007	9XB 746 094-087
9XB 746 094-017	9XB 746 094-097

Denne omstændighed påvirker dog ikke nødvendigvis sensorens funktionsmåde. For at vurdere en mulig reklamation er der her en tabel med de væsentlige kriterier.

Kendetegn	Resterende klæbeflade	Funktionsområde
1a) Lukkede bobler inden i klæbepuden	Ø 1,0 mm	Ø 0,5 mm
1b) Åbne bobler	Ikke tilladt	Ikke tilladt
2 Uklar folie	Ikke tilladt	Ikke tilladt
3 Fiberformede fremmedlegemer	5 mm strakt længde	2,5 mm strakt længde
4 Punktformede fremmedlegemer	Ø 1,0 mm	Ø 0,5 mm
5 Kantløsning	Ikke tilladt	Ikke tilladt
6 Positioneringsnøjagtighed	(+/-) 1,0 mm	(+/-) 1,0 mm
<b>Antal kendetegn</b>	<b>5</b>	



Fig. 1



Fig. 2

Figur 1 viser et optiklegeme uden luftbobler. På figur 2 kan der ses flere luftbobler i klæbepuden ud over funktionsområdet, se den røde markering. Sådan må optiklegemet ikke monteres.