

# Opel Corsa D - Impossible de débloquer le frein | HELLA

Opel

Corsa D

Année modèle de 2007 à 2010

Tous modèles avec dispositif de freins à tambour

**Impossible de débloquer le frein à tambour après une période d'immobilisation prolongée du véhicule, frein à main tiré.**

En cas de détection du défaut susnommé, la présence de rouille entre la garniture et le tambour du frein peut être en cause. Dans ce cas, contrôler si les freins à tambour sont éventuellement détériorés et les réparer le cas échéant.

Si lors de la réparation il s'avère que les garnitures de frein étaient à remplacer, tenir compte des informations suivantes.

En vue d'optimiser la qualité, des garnitures de frein modifiées sont installées sur certains modèles de véhicule par le Constructeur.

Garniture de frein 203 x 38 mm – Référence OEM 93168956

Garniture de frein 228 x 40 mm – Référence OEM 93169957

## Équivalences références OEM - HELLA

93168956 = kit garniture de frein 8DB 355 002-961 / H9855

Alternative = kit garniture de frein 8DB 355 003-511 / Q1190

kit garniture de frein pro 8DB 355 005-181 / R1309

93168957 = kit garniture de frein 8DB 355 002-971 / H9860

Alternative = kit garniture de frein 8DB 355 005-131 / R1303

kit garniture de frein pro 8DB 355 005-191 /br /> R1310