

Volvo V70 III - Raccord de service basse tension | HELLA

Volvo

V70 III (type 24) T6

Années de fabrication : 2007 à 2013

Moteur : 3.0i V6

Raccord de service basse tension

Le raccord de service basse tension de la climatisation n'est pas immédiatement trouvable sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Le raccord se trouve sur le côté passager au-dessous du couvercle du réservoir d'eau (voir photo).

Comme il est très complexe d'enlever complètement le couvercle, nous recommandons de le soulever et de le bloquer avec un objet approprié.

