

Lexus IS 200/200 D, IS 250, IS 250 C — Avaria do limpa-vidros | HELLA

Lexus

IS 200 / 200 D

Ano de fabrico: 2005/06–2011/09

IS 250

Ano de fabrico: 2005/07–2011/09

IS 250 C

Ano de fabrico: 2008/12–2011/09

Avaria do limpa-vidros

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a um binário de aperto incorreto da porca de fixação do braço do limpa-vidros.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Nestes casos, deve-se entrar em contacto com uma oficina especializada, a qual procederá à instalação de uma porca de fixação com o binário de aperto predefinido pelo fabricante automóvel (22 NM).