

Opel Astra H — Condensador danificado e com fugas | HELLA

Opel

Astra H

Ano de fabrico: 2002–2009

Perda de agente refrigerante

Condensador danificado e com fugas

Se, nos veículos supramencionados, se detetar uma perda de agente refrigerante, deve inspecionar-se atentamente o condensador.

Se as lamelas tiverem falhado, a rede do condensador torna-se instável. As vibrações podem causar o contacto com outros componentes. Deste modo, o condensador fica danificado (Figura 1) e, eventualmente, com fugas.

Além disso, é possível que o condensador saia do seu apoio e fique posicionado sobre o suporte (Figura 2). Isso também pode causar fugas.




Figure 1



Figure 2

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.