



VW / Seat / Skoda — Luz de controlo das lâmpadas incandescentes brilha

Ficha técnica	
Fabricante	VW Seat Skoda
Modelo	Vários modelos
Ano de fabrico	2011–2019
Sintoma	Luz de avaria das lâmpadas incandescentes brilha esporadicamente



Luz de controlo das lâmpadas incandescentes acende esporadicamente

Nos veículos supracitados, pode acender inadvertidamente a luz de controlo que sinaliza a avaria de uma lâmpada (incandescente). Contudo, durante uma inspeção visual do equipamento de iluminação no veículo não é identificado qualquer defeito.

Utilizando um aparelho de diagnóstico (p. ex., Hella Gutmann mega macs X) é frequentemente possível identificar na memória de erros o equipamento de iluminação responsável pela mensagem de erro.

Neste caso, deve prestar-se especial atenção às luzes de circulação diurna. Nestas, uma redução substancial do efeito de mola do casquilho da lâmpada incandescente pode dar origem às avarias.

A falha de contacto dá origem a marcas queimadas no casquilho e na lâmpada incandescente. Além disso, outra possível causa da avaria pode estar relacionada com corrosão nos contactos.

Para resolver o problema deve-se substituir o casquilho e a lâmpada incandescente e limpar a memória de erros.

Esta informação pode eventualmente aplicar-se também a outros veículos.

