

Opel Corsa C Falha esporádica do painel de instrumentos. | HELLA

Opel

Opel Corsa C

A partir do ano de fabrico: 2003

Falha esporádica do painel de instrumentos

Se nestes veículos for reclamada uma falha esporádica ou um mau funcionamento do painel de instrumentos durante a marcha (que permanece até ao próximo ciclo de ignição), deve analisar-se a ligação à massa.

Verificar o ponto da massa no chassis, no compartimento do motor (ver foto). Verificar se a porca de capa está corretamente apertada e se as ligações do cabo estão corroídas e apertadas.

Se as ligações do cabo de massa estiverem soltas, deve-se montar uma arruela elástica/ anilha de mola, de modo a assegurar a ligação de massa.

