

Alfa Romeo Typ 147 - Geräusche von der Hinterradbremse | HELLA

Alfa Romeo

Typ 147

Alle Modelle

Geräusche von der Hinterradbremse

Einseitiger Verschleiß

Mangelhafte Funktion der Handbremse

Wird oben genannter Fehler festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein schwergängiges oder festsitzendes Handbremsseil sein.

Durch eine defekte Staubschutzmanschette (Abb.) oder eine beschädigte Ummantelung gelangt Feuchtigkeit oder Schmutz in den Bowdenzug. Aufgrund Korrosion oder interner Beschädigungen kommt es zum Verklemmen des Handbremsseils. Der Hebel am Bremsattel gelangt nicht in seine Endstellung zurück, was wiederum zu einem geringen Andrücken des Bremsbelages an die Bremsscheibe führt. Die dadurch entstehende Reibung im Fahrbetrieb erzeugt unangenehme Geräusche und verschleißt gleichzeitig Bremsbelag und Bremsscheibe. In diesem Fall sind die Handbremsseile zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Sollten in diesem Zusammenhang die Bremsbeläge oder Bremsscheiben beschädigt worden sein, empfiehlt es sich diese ebenfalls zu erneuern.



Anwendungshinweis

Diese Fehlerdarstellung kann auch bei anderen Alfa Romeo Modellen mit gleicher Bremsanlage auftreten.