

# **Citroen C4 - Schleifende Geräusche an der Hinterachse | HELLA**

**Citroen**

**C4**

**Alle Modelle bis Baujahr 10/2006**

**Klemmende Handbremsseile**

## **Schleifende Geräusche an der Hinterachse**

Wird oben genannter Fehler festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür ein schwergängiges oder festsitzendes Handbremsseil sein.

Aufgrund Korrosion oder interner Beschädigungen kommt es zum Verklemmen des Handbremsseils. Der Hebel am Bremssattel gelangt nicht in seine Endstellung zurück, was wiederum zu einem geringen Andrücken des Bremsbelages an die Bremsscheibe führt. Die dadurch entstehende Reibung im Fahrbetrieb erzeugt unangenehme Geräusche und verschleißt gleichzeitig Bremsbelag und Bremsscheibe.

Dieser Mangel tritt häufig bei kalten Witterungsbedingungen auf.

## **Reparaturhinweis**

Die defekten Bauteile können nicht instandgesetzt werden. Im Schadenfall sind beide Handbremsseile zu ersetzen. Sollten in diesem Zusammenhang die Bremsbeläge oder Bremsscheiben beschädigt worden sein, empfiehlt es sich diese ebenfalls zu erneuern