



Dacia Sandero - Tændingslåsen hænger, og startens tandhjul går ikke ud af indgreb

Datablad	
Producent	Dacia
Model	Sandero
Motor	Alle modeller
Årgang	2013 - 2021
VIN	UU15SDKJ558926581 - UU1HSDM9G60030836
Symptom	Tændingslåsen hænger, startrens tandhjul går ikke ud af indgreb



Tændingslåsen hænger, risiko for skade på starteren

Der reklameres over følgende problem i de ovennævnte modeller.

Når motoren startes, hænger tændingslåsen i startpositionen. Som følge af denne fejlfunktion går starterens tandhjul ikke ud af indgreb, og der kan opstå skader (starter, tandhjul osv.).

En defekt tændingslås kan være årsagen.

Fejlen afhjælpes på følgende måde: Udskift den defekte tændingslås med en ny i henhold til fabrikantens specifikationer. Kontroller startmotoren og de ydre enheder (ledningsnet osv.) for skader, og udskift eller reparer dem om nødvendigt.

Derefter bør der foretages en prøvekørsel for at kontrollere, at reparationen er udført korrekt.