

Ford Transit - Klimaanlage Kondenswasser Ablauf in den Fuß -/ Innenraum | HELLA

Ford

Transit mit Klimaanlage ab Baujahr 08.1994 - 2000

Klimaanlage Kondenswasser Ablauf in den Fuß -/ Innenraum

Bei einigen der o.g. Fahrzeuge mit Klimaanlage kann es vorkommen, dass bei eingeschalteter Klimaanlage Kondenswasser in den Fuß -/ Innenraum gelangt, welches durch den Luftstrom des Gebläses mitgeführt wird.

Um dieses Problem zu beseitigen bietet Ford eine Auffangwanne mit Ablauf an, die unter der Heizung montiert wird.

Dazu wird der Schalthebel ausgebaut und der Bodenbelag im Bereich des Schalthebel gelöst. Die Auffangwanne zwischen dem Bodenblech und dem Heizungsgehäuse in die richtige Einbauposition bringen. Anschließend die Bohrung in der Auffangwanne auf das Bodenblech übertragen und passend zur Gummitülle aufbohren. Die Bohrung mit Korrosionsschutz versehen, Gummitülle einsetzen und den Bodenbelag anbringen. Ein passendes Loch in den Bodenbelag schneiden und den dazugehörenden Ablaufschlauch durch die Gummitülle auf den Ablaufstutzen der Auffangwanne stecken. Schalthebel wieder einbauen.

Hinweis:

Die erforderlichen Ersatzteile wie Auffangwanne, Gummitülle und Ablaufschlauch sind beim Ford Vertragshändler zu bestellen.