

Kia Sorento I (JC) - Lugt i kabinen | HELLA

Kia

Sorento I (JC)

Årgang: 2002 - 2009

Lugt i kabinen /

Skift af kabinefilter

Ved de ovennævnte køretøjer kan der opstå lugt i kabinen. I dette tilfælde skal kabinefilteret hhv. filterhuset kontrolleres grundigt.

Der skabes adgang til filteret på følgende måde:

- Afmontér handskerummet. Åbn i den forbindelse handskerummet (fig. 1), og clips det først ud forned. Tryk i den forbindelse handskerummet opad (fig. 2)
- Afmontér tværstiveren (fig. 3), fjern i den forbindelse de to skruer
- Fjern filterhusets afdækning. Clips i den forbindelse låget (A) ud forned (fig. 4)
- Træk filteret ud

I filterhuset sidder der ofte kraftige tilsmudsninger (fig. 5), som er årsag til lugten. Før der monteres et nyt filter, skal huset og evt. fordamperoverfladen renses grundigt.





Fig. 5






Fig. 4

Fig. 5