

Mazda 3 (BK) - Vandindtrængen i kabinen | HELLA

Mazda3 (BK) Årgang: 2003 - 2008 Stelnummer.: indtil JMZ BK XXXX 704427 Vandindtrængen i kabinen I ovennævnte modeller kan der trænge vand ind i fodrummet ved forsædepassageren via afløbet for kondensvand. Ved en visuel kontrol skal det konstateres, hvorfra vandet trænger ind i kabinebunden. Det kan være påkrævet at fjerne div. beklædninger og/eller dækpaneler. Her er bilfabrikantens tekniske dokumentation et nyttigt redskab. Afhjælpning kan ske ved at udskifte afløbsslangen (tegningen, pos. 8) med en ændret version (BP4K-61-526).

