

Volvo V70 - Lavtryks-servicetilslutning | HELLA

Volvo V70 III (Type 24) T6 Årgang: 2007 - 2013 Motor: 3,0i V6 Lavtryks-servicetilslutning I ovennævnte modeller er det ikke umiddelbart muligt at se lavtryks-servicetilslutningen. Tilslutningen befinder sig under afdækningen til vandkassen i passagersiden (se illustrationen). Da det er meget kompliceret at fjerne afdækningen helt, anbefales det at løfte den og fastholde den med en passende genstand.

V70 III (Type 24) T6

Model year: 2007-2013

Engine: 3.0i V6

Low-pressure service connection

With the vehicles specified above, the low pressure service connection of the air-conditioning system cannot be found immediately.

The connection is located on the front passenger side underneath the water tank cover (see figure).

As it is very complicated to remove the cover completely, we recommend that this is raised and locked in place with an appropriate object.

