

Mazda 3 (BK) - Entrada de agua en el interior del vehículo | HELLA

Mazda

3 (BK)

Año de fabricación: 2003 - 2008

N.º de chasis: hasta JMZ BK XXXX 704427

Entrada de agua en el interior del vehículo

En los vehículos mencionados anteriormente, puede entrar agua en el espacio para los pies del acompañante a través del desagüe del agua condensada.

Mediante una inspección visual, se debe determinar desde qué zona entra el agua en el espacio para los pies.

Para ello, puede ser necesario retirar diversos revestimientos o cubiertas. En este sentido, resulta útil consultar la documentación técnica del fabricante del vehículo.

Para solucionar este problema, se puede sustituir el tubo de desagüe (dibujo, pos. 8) por una versión modificada

