



Volvo - Posición de mantenimiento de los limpiaparabrisas

Hoja de datos	
Fabricante	Volvo
Modelo de vehículo	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Código del motor	B 420 T6
Año de fabricación	A partir de 2019
Síntoma	Posición de mantenimiento de los limpiaparabrisas
Piezas Hella para la sustitución	9XW 358 164-081

Indicación de seguridad importante

Indicación para la reparación de las escobillas del limpiaparabrisas

Sustitución de las escobillas del limpiaparabrisas delantero

Para evitar daños en el capó y en los brazos del limpiaparabrisas al cambiar las escobillas, los limpiaparabrisas deben colocarse en la posición de mantenimiento.

Activar la posición de mantenimiento de los brazos del limpiaparabrisas

Los brazos del limpiaparabrisas se desplazan a la posición de mantenimiento y ahora pueden levantarse del parabrisas. A continuación, sustituir las escobillas del limpiaparabrisas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo.

Después de sustituir las escobillas, volver a activar la aplicación «Posición de mantenimiento de los limpiaparabrisas» para que los

limpiaparabrisas regresen a su posición inicial.

Nota


Una vez levantados, los brazos del limpiaparabrisas están sometidos a la tensión del muelle y, si retornan accidentalmente de forma brusca, pueden dañar el parabrisas.

Tras el cambio, comprobar que las escobillas del limpiaparabrisas están correctamente colocadas.

Para que el funcionamiento de las nuevas escobillas no se vea afectado, se recomienda limpiar a fondo el parabrisas durante esta reparación.

Esta indicación de mantenimiento es aplicable a todos los modelos XC40.

Fahrzeugfunktionen



Road Sign
Information




Connected
Safety



Temposchilder-
Assistent




Kamera




Kurvenlicht



Aktives
Kurvenlicht



Wartungsposi-
tion Wischer



Kollisions-
vermeidung

