

Opel Corsa C - Le voyant de contrôle moteur est allumé | HELLA

Opel Corsa C

Code moteur: Z10 XE

Années Modèle: de 2001 à 2003

Le voyant de contrôle moteur est allumé

Code de défaut: P1405

«Vanne EGR, signal non plausible»

Lorsque les défaillances citées ci-dessus apparaissent sur ces types de véhicule avec le code défaut indiqué, alors la cause du défaut peut être une tension de retour non plausible de la vanne EGR.

Info:

Pour tolérer des différences de tension de la vanne EGR plus grandes, une mise à jour du logiciel du fabricant du véhicule peut être effectuée sur le calculateur du moteur.

br />br />