

Skoda Fabia - Le voyant moteur s'allume | HELLA

Skoda

Fabia

Année de fabrication : 2010 - 2014

Moteur: 1,6 TDI

Radiateur de recyclage de gaz d'échappement

Le voyant moteur s'allume

Si la mémoire des défauts des véhicules mentionnés ci-dessus contient des messages en rapport avec le recyclage des gaz d'échappement, la cause peut en être un radiateur de recyclage de gaz d'échappement défectueux.

L'unité du radiateur de recyclage de gaz d'échappement (radiateur EGR) comporte une capsule à dépression et un servomoteur électrique (Figure1). Contrôler le radiateur EGR d'après les critères suivants:

- Calaminage interne
- Fonctionnement de la capsule à dépression
- Fonctionnement et activation du servomoteur électrique
- Fuites externes et internes

Contrôler également la bonne mobilité de la mécanique du servomoteur (Figure2) et de la capsule à dépression. Celle-ci est souvent dure, se coince et occasionne des défauts.



img src="["ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_fr_airco_skoda_fabia_agrkuehler001.jpg" alt="" class="img-responsive
withoutBorder" />img src="["ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/
bi_fr_airco_skoda_fabia_agrkuehler002.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" /> Figure
1

