

# **BMW 120d - Ricircolo gas di scarico (EGR) | HELLA**

## **BMW 120d (E81)**

**Data di costruzione: 2007 -2011**

**Motore: N47 D20**

**Ricircolo gas di scarico (EGR)**

**La spia motore si accende**

**Il veicolo ha perdite di potenza**

Codice di guasto:

4507, EGR - massa d'aria troppo piccola

4501, EGR - massa d'aria troppo grande

4CAE, Perdita di potenza

Se su questo modello vengono rilevati uno o più dei suddetti difetti, una possibile causa è un comando difettoso della valvola di ricircolo gas di scarico dovuto a un cavo interrotto nel fascio cavi del motore. In questo caso si devono controllare, riparare o sostituire il fascio cavi e il connettore a 3 poli sulla valvola EGR.,.

A tal riguardo rispettare le istruzioni di montaggio e smontaggio e le istruzioni di test del costruttore del veicolo.

## **Avviso importante per la sicurezza**

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.