

# **OPEL Astra J GTC - Rumorosità nell'area del cielo | HELLA**

**OPEL**

**Astra J GTC**

**Anno di costruzione: 2012**

**Numero di telaio: CG000001-CG107856**

## **Rumorosità nell'area del cielo**

Nei veicoli succitati si rilevano dei rumori provenienti dalla parte anteriore del cielo.

La causa di ciò va rintracciata nelle clip utilizzate per il montaggio del parabrezza anteriore panoramico (figura 1).

Tali clip possono allentarsi a causa del calore sviluppato ad esempio dai raggi del sole.

Per rimediare a questo inconveniente procedere come segue:

- Smontare il cielo come spiegato nel manuale di riparazione fornito dal costruttore del veicolo.
- Allentare e rimuovere con cautela le clip (figura 2, posizione 1) mediante un cuneo di plastica (figura 2, posizione 2).

**<u>Non utilizzare utensili taglienti!</u>**

- Se necessario, piegare verso il basso le alette di supporto (figura 2, posizione 3).
- Montare nuovamente il cielo come spiegato nel manuale di riparazione fornito dal costruttore del veicolo.

A partire dal 29.08.2012 tali clip non vengono più utilizzate in fase di produzione.



Figura 1




Figura 2